CarOnSale

BMW 520i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	57.948km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520i	KATEGORIE Limousine
FIN WBAXG11030D174536	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.948km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.916km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Getränkehalter vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung Servotronic
- Aktive Motorhaube
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Karosserie: 4-türig
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Velours
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Wegfahrsperre
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung


- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Audio-Navigationssystem Business
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Tagfahrlicht LED
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Raucher-Paket
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Blinkleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Sport-Paket M / M-Technic
- Metallic-Lackierung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale

CarOnSale

















