CarOnSale

Volkswagen Tiguan R 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2024	23.444km	320 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan R 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d, 4Motion R OPF, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N2RW507655	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 320 PS (235 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 218g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung R
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Chrom matt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel Blau lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Dachspoiler R-Line
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn R beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder, R) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 235 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm

- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger R
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Türgriffe innen Chrom matt
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Antennen-Diversity
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Safesicherung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Cargo-Paket
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Safesicherung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5N2RW507655
2280 kg
4480 kg
1 - 1190 kg
2 - 1120 kg

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Sport
13:01
Horta
Reykjavik
Agadir
Madrid
Paris
Torshavn
Oslo
Berlin
Rom
Roma


AIRBAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

MOTION







18.03.2024	0603	CND00371 2		2	2	235/6350		250	
M1	AC			4514		1859			
WVGZZZ5N2RW507655	X			1652		1750	-		
VOLKSWAGEN, VW						100	-		
SN				214		2260		2260	
ACDNFGX1				1150		1120	-		
AD7AD7DL004N5R4TVR24BI1CA0M10SO				1190		1120	-		
				84		3750		69	
TIGUAN				2200		750	5	-	
VOLKSWAGEN-VW				255/40 R20 101Y XL					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp				255/40 R20 101Y XL					
Kombilimousine				-					
715/2007*2018/1832AP				Weiß		0			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e1*2001/116*0450*70					
Benzin				08.05.2023	K	HA827902			
0001	36AP	1984							
7,2/6,2;+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI NATION:4460KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAH RDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.B.AUSN.VO.Z. STVO*WW.AHK LT.EGTG*									

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)