CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	177.265km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 250 d 4Matic [DE - SUC5 GLC 250 d EU6, 4Matic, 2016 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2533091F217538	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.265km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.401km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden Einige Reifen sind ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	5 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	30 µm ⚠
Türe hinten links	420 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sport-Fahrwerk
- Standard Interieur
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- CD-Laufwerk
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- CD-Laufwerk
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2533091F217538
2520 kg
5120 kg
1- 1250 kg
2- 1270 kg
Mercedes-Benz
040
TYP: 204 X
Made in Germany





Gesamtes Umfeld beachten!











STOP








Servicehistoria
Mercedes-Benz





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)