



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:
Berichtsnummer:
Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW X2 20 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51GN0505461943**	Laufleistung abgelesen:	**37735 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**14.11.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**29.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DKV**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 120 kW (163 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**BROOKLYN GRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**11.2028 / 11.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
- Diebstahl-Warnanlage
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Leseleuchten vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten M Aluminium Hexacube hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden herausnehmbar

• M Sport • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack) • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED • Serien-Fahrwerk • Service-System Gesetzlicher Notruf • Servolenkung Servotronic • Sportsitze vorn • Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Leseleuchten hinten • Licht- und Regensensor • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Mild-Hybrid Diesel (B47) *Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)* • Parkbremse elektrisch • Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag vorn • Service-System ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sitzheizung vorn • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck • Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Innovations-Paket • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)	• Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus • LM-Felgen 8x21 (Y-Speiche 874 I, Bicolor, BMW Individual) • M Sport Pro Paket • Parkassistent-Paket Professional • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	1 Delle
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
3.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
6.	Motorhaube	Steinschlag
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
8.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen -	Gebrauchsspuren

	Rechts	
10.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
11.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen




Felgen




Felgen




Felgen




Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

1 Delle



1. Tür Vorne - Links

1 Delle



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




3. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt



3. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt



3. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



6. Motorhaube

Steinschlag



7. Windschutzscheibe

Steinschlag



8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Gebrauchsspuren



8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



10. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren