CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	230.323km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6, design, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF40GA017832	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.323km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 227.717km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	650 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Federteller hinten defekt;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung


- Audi Smartphone Interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Wagenheber
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Akustikglas Türscheiben vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZF40GA017832

CarOnSale

CarOnSale



NAV


AUDI AG
Cluster # 8
KBA 91847
Änderung der Motorsteuerung

R
N
D/S

START
STOP

















AUTO














Modell:	A4 Avant TDI2.0 R4140 A7
Karosseriebez.:	Kombi Pkw
Erstzulassung:	2015-12-16
KM-Stand:	229.500
Hubraum:	1968
Treibstoff:	Diesel
KW:	140
PS:	190
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	rep. Schaden hinten links, Nachlackierung HL, Tür VL
Besondere Hinweise:	Abgaskontrolleuchte aktiv, Federteller hinten defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)