CarOnSale

Opel Adam Rocks

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2015	168.166km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Rocks [DE - LimS3 1.4 EU5, Rocks, 2014 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08F6002713	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.166km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Schlüssel beschädigt; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrome-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Faltdach elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rocks
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Dach-Paket
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- Dach Kontrast-Lackierung
- Außenspiegel Dachfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Clips für Felgen, farbig
- Heckleuchten LED
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























OPEL
WOL0MAP08F6002713
1480 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0690 kg
ZHM TMO 115
ACVH


CarOnSale


CarOnSale









Letzter Ölwechsel mit dem
Hochleistungsschmierstoff:
Mobil 1 ESP 5W-30
Nächster Ölwechsel
A.S.T. Auto Service Team
LEAD





29.01.2015	0035	AWL009169	2 01 74 /6000 185
M1	AB		3698-3747 1720
W0L0MAP08F6002713	8		1484 1199
OPEL			- - -
S-D			126 1488 1488
UR11			820 698
1BACE4C5PHS4			820 698
-			75 3750 70
Adam			- - 4 -
OPEL			225/35 R18 87W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/35 R18 87W
Schrägheckl imousine			-
715/2007+630/2012J			17-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0379*29
Benzin			16.07.14 K EJ970612
0001	35J0	1398	
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb			*S.1:max.S-Pl.*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;