CarOnSale

# Audi A3 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2012 | 146.022km | 105 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A3 Cabriolet [DE - Ca2 1.2 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2013] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>TRUZZZ8PXC1008761 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>146.022km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>105 PS (77 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>131.476km | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2012 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>135g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 230 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 190 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 170 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 225 µm ⚠ |
| Motorhaube | 180 µm ⚠ | Heckklappe | 185 µm ⚠ |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Windschott
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Akustik-Verdeck
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale






Gewährleistungsnachweis
8P7 BIC
Audi


miller
SCHLICHTLING






14.05.2012 8307 ABL000155
WAUZZZ8PXC1008761
AUDI
KCBZBF1
FM6AJ009R8P627MGEM1
A3 CABRIOLET
AUDI (H)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e1*2001/116*0456*13
29.11.2011
EB109534
O.1:1500 BIS 88 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3060KG*
FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI
.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABND.VO.Z.3.AUS
N.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*ERST2ULASSUNG:14.05.2012*DA
TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.05.2012*


TP 003908
Nächste HU fällig im
TP 005500
Nächste HU fällig im
SEP 2023
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
AUSSENSTELLE FÜSSEN
HERZOGSTRASSE 3
87629 FÜSSEN


EB109534

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)