CarOnSale

VW CRAFTER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2022	85.458km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CRAFTER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY2P9022291	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.458km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.458km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 246g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	225 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Fahrassistenz-Paket 2
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Winter-Paket
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Rückfahrkamera
- Anzeige für Waschwasserstand
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Fzg. ohne Typbezeichnung
- Notrufsystem
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Regensensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Türscharniere vorn links verstärkt
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasser
- Frontscheibe heizbar
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- KEP-Paket Komfort
- Radioempfang digital (DAB+)
- Stabilisatoren verstärkt
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Zusatzheizung (Luft)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSY2P9022291
Typ SYN1E

CarOnSale





RES
SET










EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Bundesrepublik Deutschland
28.10.2022
WVIZZZSY2P9022291
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYBB4ADNAEV3
NN3S0NSFM6AX0022A4BKMC3DOOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EUROG,WLTP,AR;PI/CI;N1 III,
Diesel
0002 3GAR 19GB
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITIG
MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
e1*2007/46*1613*28
16.09.2022
GP779379



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)