
CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	45.155km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, basis, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U3GR117809	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.155km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.332km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	310 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Radstand 2603 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Dachreling (Aluminium)
- Glanz-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Navigations-Paket
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Frontscheibe Akustikglas
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Paket
- Reserverad als Notrad
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Connectivity-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
WAUZZZ8U3GR117809




Einparkhilfe
Einstellung

20.0°c
20.0°c
AUTO


Stockholm
Zielführung
13:05
Einstellung













AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)