CarOnSale

Volvo XC90 Plus Dark AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2023	84.788km	LEISTUNG 235 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90 Plus Dark AWD [DE - SUV5 B5 (Diesel) AWD EU6d, Plus Dark Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LFK2VXP1955984	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.788km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.083km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP) 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	305 µm	Beifahrertür	205 µm
Kotflügel vorne links	210 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	325 µm	Türe hinten rechts	200 µm
Seitenteil hinten links	305 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	205 µm
Dach	220 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivFehlermeldung: SOS-Call;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Audiosystem High Performance Pro by Harman-Kardon
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Android (DAB+)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Hochglanzschwarz-Applikationen
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Textilfussmatten Premium
- USB-Anschlüsse (2) im Fond

- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Subwoofer
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Volvo ON CALL
- Winter-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Service-System: Google Services
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Sitzheizung hinten

Sonderausstattung

- Licht-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Rückfahrkamera
- Lenkrad (Sport)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sportsitze Leder Nappa / Ledernachbildung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN
Assembled in Sweden
VOLVO CAR CORPORATION
e4*2007/46*0929
YV1LFK2VXP1955984
2840 kg
5540 kg
1 1310 kg
2 1600 kg
707
19


CarOnSale


























Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)