# Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ068017



## Beschreibung

| | | |
|---|---|---|
| | **Zulassungsdatum**<br>23/10/2023 | **Laufleistung**<br>83284 km |
| **Farbe**<br>- | **Jahr**<br>2021 | **Polster**<br>- |
| **Anzahl der Türen**<br>4 | **Anzahl der Sitze**<br>2 | **Generation**<br>- |
| **Karosserietyp**<br>Van | **Hubraum**<br>1499 cc | **Getriebe**<br>Schaltgetriebe |
| **Motortyp**<br>Verbrennung | **Kraftstoff**<br>Diesel | **Anzahl Gänge**<br>6 |
| **Antriebsstrang**<br>Vorderradantrieb (FWD) | | |

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**
AKB Schöneck

## Mängel

| # | Element | Defekt | Korrektur |
|---|---|---|---|
| 002 | Heckklappe / Kofferraumtür / - [1] | Beklebt | Entfernen |
| |    | | |
| 003 | Seitenwand / Links | Delle | Reparieren |
| |    | | |
| 004 | Seitenwand / Hinten Rechts | Delle | Smart Repair |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Sicherheitskit / - | Fehlt | Ersetzen |
| 006 | Serviceheft / - | Fehlt | Ersetzen |

[1] Entklebung

## Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

## Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

## Hauptreifensatz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorne Links** | MAXXIS | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Vorne Rechts** | MAXXIS | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Hinten Links** | FALKEN | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| **Hinten Rechts** | FALKEN | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |

## Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt


Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle