CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	167.260km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXN710903A67895	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.260km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.730km	LETZTER SERVICE AM 01/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Dynamische Tractions Control (DTC)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Salt
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Ambiente-Beleuchtung
- Laderaumboden variabel
- Fußmatten Velours
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Firework
- Sitzheizung vorn
- Leseleuchten vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Bordcomputer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































Service Historie
OK 06.01.21 71.730km 01859
OK 02.04.20 62.378km 01859
OK 04.01.19 43.748km 01859
MENU
BACK

Service Historie
OK 30.06.18 38.784km 01859
OK 14.02.18 33.746km 01859
OK 03.01.17 19.320km 01859
MENU
BACK
RADIO
MEDIA



BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


03.06.2015 0005 BXJ00076 X 02 01 0075/04000 195
M1 AB --03821 --1727
WMWXN710903A67895 3 --1414 --001165
MINI
UKL-L 0108 001570 001570
XN71 00865 00765
6R1400C0 00865 00765
079 03750 070
ONE 004
BAYER.MOT.WERKE-BMW 175/65 R15 84H
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 175/65 R15 84H
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007+136/2014W 9
EURO6W;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0371*17
BENZIN 27.10.2014 X EJ807482
0001 36W0 01198
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.06.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)