
CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2022	165.556km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 400 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, 2018 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1671231A620153	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.194km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	930 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Andere: Fahrzeug wurde fremdgestartet ; Tiefenentladen“; Batterieleuchte an;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Chrom-Paket
- Fahrwerk tiefergelegt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Radstand 2995 mm
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschlüsse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Fußmatten AMG
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Innenhimmel schwarz
- Interieur-Paket Chrom
- Komfort-Paket Akustik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad heizbar
- Memory-Paket
- Motorsound-System
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- Surround-System Burmester
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Dachreling schwarz
- Frontschürze
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckschürze
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn heizbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Multifunktions-Telefonie
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N1671231A620153
3070 kg
5870 kg
1- 1540 kg
2- 1630 kg
Mercedes-Benz


CarOnSale




FARBE
Mehrfarbig
Mehrfarbig animiert
EFFEKTE
Willkommen
Ocean blue
Purple sky
Red moon
Fire red

Sitzkomfort
Ambientelicht
Sitzkinetik
Sitzheizungsbalance
Zurücksetzen




















25.04.2022 2222 AEW002297
M1 AC
WIN1671231A620153
MERCEDES-BENZ
H1GLE
B223T1
CZAAF59D
GLE 400 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6/WLTP/AP/P1/CI/ M, N1 I
Diesel
0002 36AP 2925
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ER
STZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHR
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ÄEND.VO.Z.9
.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.0
4.2022*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)