CarOnSale

Volkswagen Caddy Maxi Kasten BMT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



02/2018	157.367km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Maxi Kasten BMT [DE - Ka4 2.0 TDI BMT EU6, Maxi, 2015 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZJX088161	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.019km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- BlueMotion Technology
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Nutzlast Standard
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Dachlüfter elektrisch
- Laderaumbelüftung, Diagonalbelüftung mit seitlichen Kiemenlüfter und Dachlüfter hinten
- Vorrüstung für Unfalldaten-Speicher
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Reifenkontroll-Anzeige
- Feuerlöscher
- Lautsprecher (2)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Universal-Boden Holz
- Airbag Beifahrerseite
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2KZJX088161
2299 kg
3600 kg
1 - 1150 kg
2 - 1300 kg
Typ 2KN

CarOnSale

CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)