CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2021	68.088km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Opel

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]

KATEGORIE
Kastenwagen

FIN
VXEVFAHKKM7807309

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
68.088km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
- / Nicht Vorhanden

POLSTER
Stoff

LEISTUNG
122 PS (90 kW)

KRAFTSTOFF
Diesel

ANZAHL SCHLÜSSEL
1

SERVICEHEFT
Nein

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Nein

HUBRAUM
1.997 ccm

BORDMAPPE
liegt nicht vor

LETZTER SERVICE
54.828km

LETZTER SERVICE AM
11/2025

EMISSIONSKLASSE
Euro 5a

SITZE
3

TÜREN
4/5

GETRIEBE-TYP
Schaltgetriebe

03/2021

FARBE
Weiß

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
1

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Nein

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
207g/km (WLTP)
152g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
7.9l/100km (WLTP)
5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	10 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Unterfahrschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schlechtwege-Paket
- Opel Connect
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerk erhöht
- Erhöhte Nutzlast
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VXEVFAHKXH7867309





Sortimo




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)