CarOnSale

Peugeot Partner Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	93.010km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Partner Allure [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure, (Facelift 2) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN VF37JHNZ6JJ560852	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.010km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**75 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Park-Paket
- Park-Paket Plus
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem (ECE-Norm 64.02)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Spa
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Scheibenwaschanlage hinten
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Heckklappe, Scheibe fest
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe akustisch
- Design-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn
- Ausstellfenster hinten
- Ausstellfenster hinten
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio Tri-Tuner, Digital
- Multifunktionsdach
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audiosystem: Radio Tri-Tuner
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe akustisch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kinder-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0365
VF37JHNZ6JJ560852
2010 KG
3010 KG
1-1100 KG
2-1100 KG
7JHNZ6/3S

CarOnSale

CarOnSale



Vor dem Manövrieren die Umgebung prüfen


MEMO
SRC


SET/+
SET/-
CRUISE


ESC OFF
ECO OFF




20.02.2018
PEUGEOT
PARTNER OD.RANCH
PEUGEOT (F)
KOMBILIMOUSINE
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I
BENZIN
24.03.2017


abgemeldet
am 20.10.26
Landratsamt Tuttlingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)