CarOnSale

Toyota Auris Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2016	26.313km	LEISTUNG 99 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Cool [DE - LimS5 1.33 Dual-VVT-i EU6, Cool, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SB1KT3JE90E037597	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.313km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.046km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- 4 Lautsprecher
- Fernentriegelung Tankklappe
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitz klappbar
- Multi-Funktions-Display (LCD)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gurtstraffer vorn
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektrisch
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Stop&Go-System (TSGS)
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0305
SB1KT3JE90E037597
1735 kg
2735 kg
1020 kg
MODEL NRE180L-DHFNKW
W343


CarOnSale

CarOnSale









Autohaus Chemnitz GmbH
AUTOHAUS CHEMNITZ GmbH


AUTOHAUS CHEMNITZ GmbH
TOYOTA Vertragshändler
Neefestraße 127/129
09119 Chemnitz




TOYOTA




16.06.2016
TOYOTA AURIS
TOYOTA EUROPE (B)
MEHRZWECKFAHRZEUG
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.06.2016*


TOYOTA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)