CarOnSale

BMW 320 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2019	163.394km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [DE - Kb5 320 d EU6d-T, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6L51050FH87330	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 133.002km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP) 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP) 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Motorhaube
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Armauflage vorn
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- BMW Live Cockpit Plus
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Ambiente-Beleuchtung
- Bedienelemente galvanisiert
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Kraftstofftank: vergrößert
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Verglasung Akustikglas
- Panoramadach (Glas)
- Service-System: Concierge Services
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Service-System: Remote Services
- Dachreling Aluminium satiniert
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















163394
14457
COMFORT





WBA51.51050FH87330

CarOnSale







RESUME
CANCEL

OFF
AUTO










Service Historie
OK Datum: 22.11.2019 Service: 00074 BMW
Kilometer: 3 km
OK Datum: 15.10.2020 Service: 01288 BMW
Kilometer: 25.990 km
OK Datum: 14.10.2021 Service: 01574 BMW
Kilometer: 51.543 km
OK Datum: 24.03.2022 Service: 01574 BMW
Kilometer: 71.214 km


Service Historie
OK Datum: 08.06.2022 Service: 01574 BMW
Kilometer: 78.012 km
OK Datum: 02.11.2022 Service: 01574 BMW
Kilometer: 93.712 km
OK Datum: 21.02.2023 Service: 01574 BMW
Kilometer: 104.398 km
OK Datum: 16.11.2023 Service: 04504 BMW


Service Historie
OK Datum: 21.02.2023 Service: 01574 BMW
Kilometer: 104.398 km
OK Datum: 16.11.2023 Service: 04504 BMW
Kilometer: 118.927 km
OK Datum: 04.03.2024 Service: 28965 BMW
Kilometer: 126.311 km
OK Datum: 05.11.2024 Service: 04504 BMW
Kilometer: 133.002 km


EG-Übereinstimmungsbescheinigung




Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.
Ihr Prüfingenieur
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)