CarOnSale

# Ford Fiesta Celebration

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2017 | 89.166km | 80 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fiesta Celebration [DE - LimS3 1.0 EU6, Celebration, 2016 - 2017] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WF0CXXGAKCHP24867 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>89.166km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>80 PS (59 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>63.636km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>105g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 185 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Getränkehalter vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sondermodell Celebration
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Servolenkung elektrisch



## Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Celebration-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















CarOnSale


CarOnSale







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)