CarOnSale

# Mercedes-Benz A 180 CDI 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2007 | 278.750km | 109 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A 180 CDI 5-türig [DE - LimS5 A 180 CDI EU4, Classic DPF, 2006 - 2008] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDD1690071J447948 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>278.750km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>109 PS (80 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.992 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>198.935km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2018 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2007 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>151g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Allwetterreifen**

FELGE

**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| – | – |
| Ungleichmäßig abgefahren | Ungleichmäßig abgefahren |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 175 µm | Beifahrertür | 170 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 1999 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 250 µm |
| Motorhaube | 180 µm | Heckklappe | 190 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Beim Geräusch: Quietschen; Beim Zweimassenschwungrad: klappern; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**
Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**
Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Armauflage vorn mit Fach
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CarOnSale









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)




- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)