CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	147.334km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [AT - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F324510	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.492km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kühlergrill mit Stern-Design
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ - UNILACK
- Reiserechner
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzheizung vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ausstattungs-Paket: A - Edition Plus
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC2539051F324510
2500 kg
5100 kg
1230 kg
1270 kg

CarOnSale



Gesamtes Umfeld beachten!










STOP





kostenlos
caronsale.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)