CarOnSale

Ford Connect Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2019	26.923km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Trend Start/Stopp, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WF0TXXWPGTJA41565	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.659km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Bestehender Frontschaden-weitere Schäden nicht ausgeschlossen ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Bestehender Frontschaden-Stoßfänger vorne,Querträger vorne, Schlossträger vorne, Motorhaube, Kotflügel links, Radeinbau vorne links, Radarsensor und diverse Luftführungen sind beschädigt bzw. eingedrückt; Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; bestehender Frontschaden-voraussichtliche Reparaturkosten laut Gutachten 13.004 Euro brutto;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetüren beidseitig
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Batterie 60 Ah
- Economy-Paket
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: CHROME BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenschutzleisten
- Staufach auf Armaturentafel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- 3. Bremsleuchte
- Batterie verstärkt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- Radstand 2662 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung


- 6 Lautsprecher
- Fußmatten Teppich
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitz-Paket 25
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Power KeyFree-Startfunktion
- Nebelscheinwerfer
- Audio-Paket 154
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Monochrom-Display (4,2 Zoll)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Design-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WF0TXXWPGTJA41565

CarOnSale


CarOnSale


PASSENGER AIRBAG


R 1 3 5
2 4 6



















Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service








18.04.2019
WF0DD0020
WF0TXXWPDTJA41565
FORD
FJ2
B3GAICEK
B5ADASABPADAC
TOURNEO CONNECT
FORD (D)
FZ.S.PBRS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
36AG
00999
*WW.AHK LT.BOTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3
180***
02
01
0074704500
04425 -
1835
1847 - 1847
001599 -
00075
0156
002145
002165
01270
01185
01270
01185
070
03750
067
01195
01750
005
205/60 R16 96H
205/60 R16 96H
BLAU
61*2001/116*0207*27
19.07.2018
PG383884


DEKRA
ZBI 231049304



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)