CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2008	349.876km	LEISTUNG 232 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU4, DPF, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F48N125238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 349.876km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 232 PS (171 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 204.584km	LETZTER SERVICE AM 03/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 235g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Kratzer, Riss/Bruch, Kerben	Riss/Bruch, Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	Riss/Bruch, Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Schwergängig; Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktivReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 3,0 Ltr. - 171 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: AUSTERNGRAU

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Metallic-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mistral
- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Licht-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI AG

CarOnSale


CarOnSale















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch, Kerben)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)




- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)




- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)