CarOnSale

Mitsubishi Outlander

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	119.028km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXJGF6WGJ400671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.028km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.268 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.394km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpit und Türverkleidung in Klavierlack-Optik, Zierleiste Silberfarben
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrwarner akustisch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorbereitung Navigationssystem
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Regensensor
- Heckscheibe abgedunkelt


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale


Check surroundings for safety.
PASSENGER AIRBAG

4WD



CANCEL


MODE

















WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
TOMASZ - KFZ


OUTLANDER




24.06.2016
7107
AES00095 3
M1
AC
JMBXJGF6WGJ400671
MITSUBISHI
CW0
GF621
ADCCA6A7AAAA
MITSUBISHI OUTLANDER
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.u. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014*W
EURO6;W;P/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2258
F1/F:2:2380 U7:2/6,2:1390 B ANHÄNGEBETRIEB*
2
2
110/3500
200
4695
1610
1673
1675
100
139
2260
2260
1150
1250
1150
1250
76
2925
73
2000
750
7
225/55R18 97H
225/55R18 97H
Braun/
B/
e1*2001/116*0406*25
30.10.2015
K
WY226450


HU TÜV NORD
MAI 2025
15. OKT. 2026
Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)




- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)