CarOnSale

Dacia Duster Adventure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	64.972km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Adventure [DE - SUV5 1.3 TCe 150 EU6d-T, Adventure GPF, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1HJD20263358579	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.704km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Komfort-Paket Plus
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Look-Paket
- Look-Paket innen
- Motor 1,3 Ltr. - 110 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2673 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Technik-Paket
- Technik-Paket Plus
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz Silber
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Außenspiegel silber
- Dachreling silber
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Türverkleidung Leder-Optik
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Radioempfang Digital (DAB)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Kamerasystem Multiview

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale







KONTROLLNACHWEISE (3/6)




Dacia Duster
Bedienungsanleitung


DACIA
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
[redacted]




11.07.2019 3333 BKZ000024 2 1 110/5000 191
M1 AC 4341-4341 1804-1804
VF1HJD20263358579 5 1626-1687 1309-1387
DACIA - 75 -
SR 162 1762 1762
DHE2 950 1000 -
M36DT000M000 950 1000 -
- 77 3750 68
DUSTER 1500 650 5 -
RENAULT (F) 215/60 R17 (96) H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R17 (96) H
Kombilimousine - 33
715/2007*2017/1347AG e2*2001/116*0323*50
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I 26.03.2019 K FK005974
Benzin
0001 36AG 1332 -
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2962KG*


[redacted]
FK005974

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)