CarOnSale

Mercedes-Benz Viano

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	283.370km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Viano	KATEGORIE Van
FIN WDF63981313792934	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 283.370km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremsassistent
- Cockpit Softtouch
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachverkleidung
- Design- und Ausstattungslinie Trend
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Fahrwerk
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Licht- und Regensensor
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic-System (PTS)
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Reserverad mit Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Leon
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Vlies-Batterie 95 Ah
- AUX-IN-Anschluss
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Gepäckraumabdeckung / Rollo und Gepäcksicherungsnetz
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachreling
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















V6
Mercedes-Benz














DAIMLER AG
WDF63981313792934
3050 kg
5300 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg
Mercedes-Benz
0080
Daimler


CarOnSale



CarOnSale


OFF








01.02.2013 1313 BPR032524
WDF63981313792934
Mercedes-Benz
639/2
LA561305N
2A1GZU38
Viano
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008
1657/3800 201
1906-1906
2186-2355
225/55R17RF 101H
225/55R17RF 101H
e1*2007/46*0457*05
15.05.2012 K WB006337

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)