CarOnSale

Volkswagen Sharan Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2007	214.345km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Trendline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Trendline DPF, (Facelift) 2006 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7MZ8V008496	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; Service/Wartung fällig; Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill verchromt
- Modellpflege
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppelklimaanlage
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Audio-Navigationssystem mit Monochrom-Display
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts
- Frontscheibe heizbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- CD-Wechsler
- Family-Paket
- Professional-Paket
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Innenausstattung: Lederteilumfang (Schaltknauf, Lenkrad, Handbremshebelgriff)
- Diebstahl-Warnanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















SHARAN
2.0 TDI

















17.10.2007 0603 AEJ000169
M1 AP
WVWZZZ7MZBV008496 3
VOLKSWAGEN, VW
TN
BRTXOAFA0C
FM6EM62N030700
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
2.Fers.bef.D. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
707/2007/EWG*2003/76B/EG
98/69/EG 11B
Diesel
0002 0467 1968
K.1/F.2:+85 V 1.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.ZU
GES MAX.4000KG*F2 GRUPPE III*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.A
EK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.10.2007*
2 1 103/1000 192
4634 - 4739 1810 - 1816
1707 - 1820 1740 - 1740
85
172 2510 2510
1240 1280 -
1240 1280 -
80 3000 75
2000 700 7
195/60 R16C 99H
195/60 R16C 99H
SCHWARZ 9 7
e1*2001/116*0023*32
26.03.2007 K VX449283

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)