CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



02/2014	199.931km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 TDI EU5, Trendline, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZEY177789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.931km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.723km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	85 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	85 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Starke Rauchentwicklung aus der Abgasanlage; Unrunder Lauf;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank umklappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Business-Paket mit Navigation
- Fußmatten Textil
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Cool & Sound-Paket 1
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Tagfahrlicht
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Mittelarmlehne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Zentralverriegelung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZEY177789
1620 kg
2630 kg
1- 0900 kg
2- 0770 kg
Typ 6R



CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extras
Karte




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)