CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 35 AMG 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.06.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2024	29.758km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 35 AMG 4Matic [DE - Lim4 AMG CLA 35 EU6e, 4Matic, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K5J5BB5SN535450	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 29.758km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 6.161km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
9 mm	9 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
9 mm	9 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
9 mm	9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**145 µm**	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitz-Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Display-Paket
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mild-Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 225 kW CGI)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Modellpflege mit Code
- Park-Paket
- Sicherheitsgurte rot
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)

Sonderausstattung


- AMG Kühlergrill abgedunkelt
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Laderaum-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Night-Paket II
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonderlackierung Uni
- Surround-System Burmester
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- PRE-SAFE-System
- Schriftzüge und MB Logo in schwarz - Exterieur
- Sound-System
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstattungs-Paket: Premium
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium (AMG)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Night-Paket (AMG)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Spiegel-Paket
- Aerodynamik-Paket AMG
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















MERCEDES-BENZ AG
W1K5J5BB5SN535450
2155 kg
4055 kg
1- 1160 kg
2- 1025 kg


Geschwindigkeit begrenzt! Aus: hier tippen

AMG


AMG











Mercedes-Benz


Servicehistorie

Mercedes-Benz	CARS Technik und Logistik GmbH Junkersstraße 3 Wiedemar	Datum Laufleistung Service	22.01.2026 6161 km Service A




Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
5502671
HG328541




23.10.2024	2222	BOV00007	2	225/6100	250
M1	AA		4695	1857	
W1K5J5BB5SN535450	6		1451	1660 - 1680	
MERCEDES-BENZ			-	80	
F2CLA			187	2155	2155
334NT1			1160	1025	
HZAA050A			1160	1025	
-			61	3750	69
AMG CLA 35 4MATIC			1800	750	5
MERCEDES-BENZ			235/40 ZR18 095 Y XL		
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.			235/40 ZR18 095 Y XL		
Limousine			-		
715/2007*2023/443EA			Weiß		0
EURO6,W,TP,EA,P/CI,M, N1, N2			E1*2007/46*1912*23		
Hybr.Benzin/E			18.06.2024	K	HG328541
0008	36EA	1991	-		

7.2/8.2-*100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONT.ERT.AH
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM
/H GEM.S AEND.VO.Z.6 AUSN.VO Z.STVO AUSGESTATTET



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)