CarOnSale

Ford Kuga Individual

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2016	153.451km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Individual [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6, Individual 4x4 Start/Stopp, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAGD12697	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.153km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Design-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- KeyFree-System
- 9 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Frontscheibe heizbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- KeyFree-Paket
- Technologie-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitzheizung vorn
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Winter-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















LO
LO


CarOnSale


AUTO
A/C
LO
LO






12V


Telefon koppeln
11:55
7°
Ziel
Menü
200m
1km
10km
Auto
Entertainment aus
SOURCE
TUNE+
SOUND


Ford







Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
WALD
Pawelzik

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
WALD
Pawelzik








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)