CarOnSale

MINI Clubman One

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



09/2016	76.376km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [AT - LimS3 One 1.2 EU6, One, 2014 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WMWXN71010T996007	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.376km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.159km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schaltpunktanzeige
- Serien-Fahrwerk
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Fensterheber elektrisch vorn
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Servolenkung Servotronic
- Außenspiegel schwarz
- Dach und Außenspiegel Schwarz lackiert
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Satellite Grey
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Warndreieck
- Dachspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Blinkleuchten Weiß
- Excitement-Paket
- Innenausstattung: Color-Line
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Uni-Lackierung Pepper White
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Sonnenschutzverglasung
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CAR ON SALE
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)