CarOnSale

Kia Ceed GT-Track

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



10/2014	93.468km	LEISTUNG 230 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed GT-Track [DE - LimS5 1.6 T-GDi EU5, GT-Track, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN U5YHP514AEL141521	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.468km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.900km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bremssättel Rot
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chrom-Paket
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter
- Handbremshebel Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: (1K) ZILINASCHWARZ MET.
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Endschalldämpfer Sportausführung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze Wagenfarbe
- Heckdiffusor
- Heckschürze Wagenfarbe
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio inkl. TFT-Farbdisplay
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- Kopf-Airbag-System
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer
- Sport-Fahrwerk
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Seitenairbag
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Adaptives Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
- U5YHP514AEL141521 -
1870 kg
3270 kg
1 - 980 kg
2 - 960 kg

CarOnSale


CarOnSale




KIA


KIA
AIRBAG






Clean Air
AUTO
A/C
DUAL
OFF













Turbo
GDi



Service – Inspektion
Kia-Servicepartner
Autohaus Scheel GmbH
89340 Leipheim
KIA MOTORS
Auto Hemmerle GmbH
89407 Dillingen



HYUNDAI
Autohaus Walkhoff
85053 Ingolstadt a. Donau


ceed


KIA
Edelstahl-Sportauspuffanlagen
Stainless Steel Sport Exhausts / Echappements Sport Inox
e13 0310214
Cee'd GT


ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Oktober 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
B. Sc. Alexander Hirtreiter
Bemerkungen
- Das KÜS-Team München dankt Ihnen für den Auftrag! Wir wünschen Ihnen eine gute und unfallfreie Fahrt.
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Endsumme
105,00 EUR


ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)
Nummer der ABE:
Gerät:
Typ:




DEKRA
d73acff
BZH37455
STADT INGOLSTADT
ZULASSUNGSBEHÖRDE
(09161)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion)