



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51FR000FW28398**	Laufleistung abgelesen:	**33011 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**04.03.2026 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**04.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DGE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**BROOKLYN GRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**03.2029 / 03.2029**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908/1123/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/96Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/96Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/96Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/96Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 7 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung M PerformTex / Stoffkombination, Schwarz / M Keder
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Bedienelemente galvanisiert
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung Interieurleisten Carbon
- Instrumententafel Luxury
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innenausstattung Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Innovations-Paket (2)
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens

dokumentiert.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **-**

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis: *zweiter Radsatz, reifen hinten rechts komplett Drucklos. äußerlich keine Beschädigungen erkennenbar.

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
7.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Gebrauchsspuren
9.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
10.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
11.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
12.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
13.	Innenraum	Gebrauchsspuren
14.	Felge (Aluminium) hinten rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen




Felgen




Felgen



Felgen




Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung


1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren


1. Stoßfänger Hinten


Gebrauchsspuren


2. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt


2. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt



2. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Motorhaube

Gebrauchsspuren



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




8. Felge (glanzpoliert) hinten links

Gebrauchsspuren



8. Felge (glanzpoliert) hinten links

Gebrauchsspuren



9. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



10. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



10. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



11. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



12. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Felge (Aluminium) hinten rechts

Abschürfung



14. Felge (Aluminium) hinten rechts **Abschürfung**