CarOnSale

Audi Q4 e-tron

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



05/2024	57.330km	LEISTUNG 121 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q4 e-tron [DE - SUV5 45, 2023 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFZ2RP057602	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Italien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,5 h	8,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: reparierter Vorschaden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Audi music interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 210 kW (cont. 89 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Klarglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Glanz-Paket
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: Mythosschwarz Metallic
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2764 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Charakter-Sound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket plus
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit sensorgesteuerter Entriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Konvergenz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Haptiklack, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket: Sportsitze, Sitzbezug Stoff, schwarz
- Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Routine
- Smartphone-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
WAUZZZFZ2RP057602
2660 kg
3660 kg
1200 kg
1530 kg
Auto-Union-Str. 1
DE-85045 Ingolstadt
Germany



CarOnSale






START STOP
R
N
D/B

modifica e ulteriori informazioni.
OK
Impost. privacy
























AUTO
FRONT
REAR




REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CARTA DI CIRCOLAZIONE
N° AS97840TV26
(A) GV289KV
(B) 21.09.2024
(D.1) AUDI
(D.3) Q4 45 E-TRON
(J) M1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)