CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	214.220km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 250 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 d EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539091F392988	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.220km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	760 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Wärmeschutzverglasung
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Wegfahrsperre


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Panorama-Schiebedach
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- USB-Anschluss im Fond
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


Navigationsbereit














STOP









Ölwechsel mit:
Letzter Service:
Nächster Service:
12.08.2026, Unterschrift:




Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO6;W,P/CI, M, N1 I
zGM: 2500 kg
Letzte HU: 09.2023
Kundenkennzeichen:
FSD.HU/Mangel:
EZ: 15.01.2018
4.28.5.2/2.0.21
(8) Nächste HU
September 2027
Prüfplakette
zugeteilt
näßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Hauptuntersuchung vorzuführen.
ückseite.
lmweltverhaltens.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)