CarOnSale

BMW 125 i

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 43*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	169.180km	218 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 125 i [AT - LimS5 125 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1A51070E610474	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.180km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.562km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 160 kW
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifenpannen-Anzeige
- Schaltpunktanzeige
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sperrdifferential
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Variable Sportlenkung
- Österreich-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Made in
Germany
125i
668
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283
WBA1A51070E610474
1885 kg
1160 kg
1- 895 kg
2- 1075 kg
BMW

CarOnSale

CarOnSale




Fahrzeuginfo
Kurzanleitung
Bildsuche
Betriebsanleitung
Bordcomputer
Reise-Bordcomputer
Fahrzeugstatus
Sportanzeigen
Bordcomputer
276 km
8.6 l/100 km
55.4 km/h

Bordcomputer
276 km
8.6 l/100 km
55.4 km/h
Dublin
London
Riga
Kyiv
Wien
Madrid
Roma
Ankara
Lisboa
Tirané
Athina


Externe Geräte
AUX vorn
Bordcomputer


FM
* LIFE *
100.5 MHz
ZAYN FEAT. SIA -
DUSK TILL DAWN
Bordcomputer


21.5°
Auto
22.0°
AUTO








Service Historie
1242
* LIFE *
OK Datum: 06.05.2025 Service: 07625 BMW
Kilometer: 158562 km
OK Datum: 21.04.2023 Service: 45404 BMW
Kilometer: 138252 km
OK Datum: 20.01.2023 Service: 45404 BMW
Kilometer: 136224 km
OK Datum: 28.04.2021 Service: 45404 BMW
Kilometer: 122967 km



Service Historie
1243
* LIFE *
Kilometer: 122967 km
OK Datum: 04.01.2021 Service: 45404 BMW
Kilometer: 120978 km
OK Datum: 31.05.2019 Service: 45404 BMW
Kilometer: 108993 km
OK Datum: 21.01.2019 Service: 45404 BMW
Kilometer: 106277 km
OK Datum: 29.12.2017 Service: 07047 BMW



NAVIGATION,
ENTERTAINMENT,
KOMMUNIKATION.
DER BMW 1er.
KURZANLEITUNG.













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)