CarOnSale

Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2003	197.273km	LEISTUNG 238 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-Type 3.0 V6 Sport	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAB03P23FM82061	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.273km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 238 PS (175 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 270g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	335 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorhaubendämpfer ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Rückhaltesystem (ARTS)
- Audiosystem Jaguar (Radio/CD-Player)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 3,0 Ltr. - 175 kW V6 24V KAT
- Reifen 235/50 R17 ..Z
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Ultraschallschutz für Innenraum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Sport, perforiert
- Sport-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sitzverstellung vorn elektr. (8/6-Wege links/rechts)
- Sportsitze vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Quartz

Sonderausstattung

- Memory-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Telefonsystem integriert
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















SAJAB03P23FM62061
Jaguar Cars Ltd






JAGUAR (GB)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
235/50R17 96W
235/50R17 96W
GRAU
E11*98/14*0115*02
11.06.2002



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)