CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	97.168km	390 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUC5 GLC 43 AMG EU6d-T, 4Matic, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2533641F828608	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.168km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 390 PS (287 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.880km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (WLTP) 240g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.7l/100km (WLTP) 10.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremssättel lackiert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG)
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 3,0 Ltr. - 287 kW KAT
- Parameterlenkung
- Radstand 2873 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sicherheitsgurte designo
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- CD-Laufwerk

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Feuerlöscher
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Lackierung: designo magno
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- PRE-SAFE-System
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Sportsitze AMG Performance
- Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Park-Paket Advanced
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Smartphone integriert
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- AMG Performance Sitz-Paket Advanced
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Keyless-Go-Paket
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica)
- Night-Paket (AMG)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Surround-System Burmester
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz-Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Air-Balance-Paket
- Vorrüstung Digitales Radio
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Media-Display
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Kamerasystem 360 Grad
- Ausstattungs-Paket: Business
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket High-End
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung hinten
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Autonomer Bremseingriff
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Intelligent Light System LED
- Park-Paket mit 360° Kamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2533641F828608
2460 kg
5020 kg
1- 1210 kg
2- 1280 kg
Mercedes-Benz
297
TYP: 204 X
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale







Korrosions-/ Frostschutz
-38 °C
Erneuert
ja
nein
Bremsklötze vorn
Bremsklötze hinten
Lufffilter
Zündkerzen
Scheibenwischer-gummi
17.08.24
Stempel


Straße nicht erfasst
09:39
Wohin?
HIGH
HIGH




R
N
P
D






AMG




20°C
83


CarOnSale


CarOnSale


STOP











Mercedes-Benz
Service
Ölmarke/Viskosität
67778
km-Stand



Hinten






Mercedes-Benz
AMG


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0929129705
0529884
FT790576






23.06.2020 2222 AKR00008X
M1 AB
WIN2533641F828608 5
Mercedes-Benz
204 X
R85HT1
CZAC050B
AMG GLC 43 4MATIC
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 2996
F.1/F.2: +100 B. ANH. BETR.
.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT. AHK U. ESP M. SPEZ.
FAHRDYN. STABI. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMPO 100 KM/H
GEM.S.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM 2
UR EMISSIONSKLASSE: 23.06.2020*ZU 15.1 U. 15.2 AUCH GE
NEHM.: 255/45R19 104V A. LM-RAD 9.5JX19H2, ET30, HERST
.: KESKIN, KENNZ.: MAM GT1 9*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*
2 2 287/6100 250
4751-4751 1929-1929
1630-1630 1880-1880
100
243 2460 2460
1210 1280
1210 1280
84 3750 73
2460 750 5
255/40 ZR21 102Y XL
285/35 ZR21 105Y XL
Grau 7
e1*2001/116*0480*36
06.12.2019 A FT790576
ausgestellt am 03.07.2024







Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)