CarOnSale

Opel Vectra C Caravan Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	162.187km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vectra C Caravan Elegance	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0ZCF3551122780	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.187km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.536km	LETZTER SERVICE AM 01/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 55 Ah
- Beleuchtungs-Paket
- Blinkleuchten seitlich
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Felgen mit 5-Loch-Befestigung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Heckscheibe getönt (hellgrün)
- Innenausstattung: Stoff Muna
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 90 kW 16V KAT (Z 18 XE / 2H9)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheibenausglaswerkzeug BO-46974
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzneigungsverstellung mechanisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung für Kindersitz
- Wartung: Fzg. ohne Service Flex
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung mechanisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: Ultrablau Mi2

Sonderausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Heckscheibe abgedunkelt (Solar-Protect)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Heckscheibe abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Generator 120 A
- Klimaautomatik
- Produktionsstätte: Deutschland (Rüsselsheim)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reifen 215/50 R17 ..H
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e1*2001/116*0292
WOLOZCF3551122780
2025 kg
3235 kg
1-0970 kg
2-1100 kg
Z 21B XXRP



CarOnSale



CarOnSale











GM
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG OVEREENSTEMMINGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF


7.06.2005 0035 06001C 2
01 0200
WOLOZCF3551122780 X
Z-C/SW
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01796
ZU 7.1-8.3:H.1140 B.ANH-BETR.*ZU 0.1:1500 BIS 8PROZ.ST
IG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3235KG BIS 12PROZ.STEIG.*
ww.AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.06.20
05*


HU
HU
Stadt Bochum


[redacted]
VQ067657

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch)