DEKRA Automobil GmbH
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Tel: 03301/606-0
Fax: 03301/606-270
E-Mail: oranienburg.automobil@de-kra.com

Ansprechpartner:
Axel Schwarz

DEKRA Automobil GmbH, Walther-Bothe-Str. 75, D 16515 Oranienburg

Autohaus
Gotthard König GmbH
Oranienburg,
Chausseestr. 59
16515 Oranienburg



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **TF EJ720** **Fahrgestellnummer** **UU1DBG007PU146837**

Vorgang

Auftragserteilung Auftrag erteilt durch Firma Gotthard König GmbH
Besichtigung 31.07.2026, Autohaus Gotthard König GmbH, Oranienburg, Chausseestr. 59, 16515 Oranienburg
Halter: Herrn Damian Krawczynski, Kienitzer Straße 74, 15834 Rangsdorf

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Mode 3-Ladekabel vorhanden

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Bemerkungen

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Dacia	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Spring Electric 45 Essential
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	18.03.2024
FIN	UU1DBG007PU146837	Laufleistung	10.200 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	Elektromotor / 0	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Grün / GRÜN "FLECHTEN-GRAU" / Uni / 2-Schicht
Hubraum	0 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Teilleder / Anthrazit
Leistung	33 / kW	Anzahl Türen	5
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	03/2027
KBA-Nummer	8212 / AFG		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	165/70 R 14				
Vorne rechts	165/70 R 14				
Hinten links	165/70 R 14				
Hinten rechts	165/70 R 14				
Tirefit					


Zustand / Erhaltung

Kein Nachweis vorhanden

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektromotor 33 kW (cont. 19 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, Innenausstattung: Dekoreinlagen Hellgrau / Weiß, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Kühlergrill mit Emblem, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Metallic-Lackierung Kaolin-Weiß, Modellpflege, Radzierkappen, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Essential, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Essential, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen schwarz, Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Optischer Zustand



		Rep. Kosten in EUR	*Anrechnung*	*Minderwert Kunde in EUR*	
		brutto		*brutto*	*netto*
1.	Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2.	Pauschale für , Abmeldung	139	voll	- 139	- 116,81
3.	Pauschale für , Abmeldung	40	voll	- 40	- 33,61
4.	Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 1, 2)	1.221	anteilig	- 653	- 548,74
5.	Tür vorne links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
6.	Tür hinten links eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 3, 4)	1.102	anteilig	- 589	- 494,96
7.	Tür hinten links - Einstieg Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 5, 6, 7)	198	anteilig	- 106	- 89,08
8.	Stoßfänger hinten - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
9.	Tür hinten rechts - Einstieg eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)	696	anteilig	- 372	- 312,61
10.	Motorhaube - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme		**3.596**		**- 2.099**	**- 1.763,88**

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	*netto*	*brutto*	*netto*
Optischer Zustand	3.596	3.021,85	- 2.099	- 1.763,88
Gesamtkosten	**3.596**	**3.021,85**	**- 2.099**	**- 1.763,88**



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand

DEKRA Automobil GmbH

Walther-Bothe-Str. 75
Deutschland 16515 Oranienburg
Telefon: 03301/606-0
Telefax: 03301/606-270
oranienburg.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ORA-NIENBURG

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



Bild 1:
Außen, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern
Übersicht



Bild 2:
Außen, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern




Bild 3:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Übersicht



Bild 4:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH

Walther-Bothe-Str. 75
Deutschland 16515 Oranienburg
Telefon: 03301/606-0
Telefax: 03301/606-270
oranienburg.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ORA-NIENBURG

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer




Bild 5:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 6:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 7:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 9:
Außen, Tür hinten rechts - Einstieg, eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH

Walther-Bothe-Str. 75
Deutschland 16515 Oranienburg
Telefon: 03301/606-0
Telefax: 03301/606-270
oranienburg.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ORA-NIENBURG

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



Bild 10:
Außen, Tür hinten rechts - Einstieg, eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Sonstige Bilder



8
Ladekabel

Für den Fachbereich
Axel Schwarz

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.