Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHE STANDARD

VIN: VF3YDCPA0R2Z15123



Beschreibung

Kennzeichen M-WC2089	**Zulassungsdatum** 24/04/2024	**Laufleistung** 101667 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 2	**Anzahl der Sitze** 3	**Generation** -
CO2 357	**Hubraum** 2179	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 121 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren




002	Außenspiegelkappe / Rechts Material : Kunststoff	Kratzer	Smart Repair




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Seitenwand / Rechts Material : Glasfaser / Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Ersetzen








004	Seitenwand / Links Material : Glasfaser / Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Ersetzen








005	Zierleiste Seitenwand / Links Lackiert : Ja / Material : Kunststoff / Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen




006	Außenspiegelkappe / Links Material : Kunststoff	Kratzer	Smart Repair





007	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




008	Schlüsselgehäuse / -	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



009	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
012	Trennwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Ersetzen




015	Fernbedienung Heckklappe / -	Gebrochen	Ersetzen




016	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Serviceheft

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	GRIPMAX	225/75/16 121 T Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GRIPMAX	225/75/16 121 T Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/75/16 121 T Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/75/16 121 T Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation




Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer




Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Schlüsselgehäuse / - / Gebrochen




Trennwand / Vorne / Gebrochen



Trennwand / Vorne / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / - / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / - / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.