BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA31FZ000FU98517



Beschreibung

Kennzeichen M-RZ6361	**Zulassungsdatum** 11/04/2025	**Laufleistung** 37316 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 160	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 140 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Bezugsmaterial : Kunststoff	Kratzer	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






004	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel




005	Motorhaube / -	Steinschlag	Smart Repair




006	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren






007	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair




008	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Smart Repair





009	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

010	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair




011	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair




012	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Reparieren




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer




Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.