Opel

VIN: VXEYCBPAU12X68949



Beschreibung

Kennzeichen M-WC1590	**Zulassungsdatum** 13/11/2023	**Laufleistung** 93604 km
Farbe -	**Jahr** -	**Polster** -
Anzahl der Türen -	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel






002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen







Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : S / Traglastindex : 112 / Reifenmarke : CONTINENTAL / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 70 / Felgen-/Reifendurchmesser : 15 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen




004	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 112 / Reifenmarke : CONTINENTAL / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 70 / Felgen-/Reifendurchmesser : 15 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen




005	C-Säule / Rechts [1]	Schlecht Repariert	Lackieren






006	Außenspiegelkappe / Rechts	Gebrochen	Ersetzen




007	Türeinstieg / Rechts	Abgewetzt	Lackieren




008	Dichtung Türeinstieg / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen





009	Stoßfänger / Vorne Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




010	Unterfahrschutz / Vorne	Fehlt	Ersetzen




011	Außenspiegelkappe / Links	Gebrochen	Ersetzen





013	Tür / Vorne Links Mit Fenster : Ja	Delle	Reparieren







014	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren

015	Schweller / Hinten Links	Abgewetzt	Lackieren




016	Dichtung Türeinstieg / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

017	Polster Sitzfläche / Vorne	Riss	Ersetzen




018	Seitenleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen






019	Dichtung Türeinstieg / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




020	Seitenwand / Links [2] Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren












021	Seitenwand / Rechts Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



022	Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts [3]	Keine	Akzeptabel



023	Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts	Fehlt	Ersetzen



024	Seitenwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren



025	Seitenwand / Hinten	Gebrochen	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




026	Heckleuchte / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen





027	Heckleuchte / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen





028	Laderampe / Hinten	Kratzer	Akzeptabel






029	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
030	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
032	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] B

[2] Innen + Außen

[3] Nicht Original

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Serviceheft
- [x] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	225/70/15 112 S Ganzjahresreifen	2.4 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	225/70/15 112 S Ganzjahresreifen	1.2 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	6.8 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	8.3 mm
Hinten	KUMHO	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	9.5 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder




Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Spare Tyre



Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen


Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



C-Säule / Rechts / Schlecht Repariert



C-Säule / Rechts / Schlecht Repariert



C-Säule / Rechts / Schlecht Repariert



C-Säule / Rechts / Schlecht Repariert



Außenspiegelkappe / Rechts / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Rechts / Gebrochen



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Vorne Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Schweller / Hinten Links / Abgewetzt




Schweller / Hinten Links / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Polster Sitzfläche / Vorne / Riss



Polster Sitzfläche / Vorne / Riss

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenleiste / Vorne Links / Kratzer



Seitenleiste / Vorne Links / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Keine

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Fehlt




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Fehlt




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Fehlt



Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Hinten / Gebrochen



Seitenwand / Hinten / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Links / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Links / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen




Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Laderampe / Hinten / Kratzer



Laderampe / Hinten / Kratzer



Laderampe / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.