


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 2 Active Tourer 218 i M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA21BX0907S44838**	Laufleistung abgelesen:	**62806 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.02.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.07.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DHF**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 100 kW (136 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**SPARKLING KUPFERGRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**02.2028 / 02.2028**	Polster Art:	**Alcantara**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**-**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/45/R19/96W 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/45/R19/96W 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/45/R19/96W 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/45/R19/96W 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**RunFlatTire**	
Zustand Ersatzrad:	**Vollwertig**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R17/97H 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R17/97H 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R17/97H 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R17/97H 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
  Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services
- BMW Live Cockpit Plus
  BMW Curved Display
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
  Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- LM-Felgen
- M Sport

- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sportsitze vorn
- Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kraftstofftank vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Innovations-Paket
- LM-Felgen 8x19 (Vielspeiche 839 I, Bicolor, BMW Individual)
- Parkassistent-Paket Plus

  Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt: **Eingeschränkt durchgeführt**

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Laufleistung plausibel: **Ja**

Ja

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
4.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Abschürfung
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
7.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
9.	Sitz - Hinten - Mitte: Kissen	Fleck
10.	Ladekante	Gebrauchsspuren

11.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
12.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen


Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



1. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



2. Motorhaube

Gebrauchsspuren




2. Motorhaube

Gebrauchsspuren



2. Motorhaube

Gebrauchsspuren



2. Motorhaube

Gebrauchsspuren



3. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



4. Außenspiegel Gehäuse - Links

Abschürfung



4. Außenspiegel Gehäuse - Links

Abschürfung



5. Tür Vorne - Links

Kratzer




5. Tür Vorne - Links

Kratzer



6. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



6. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



7. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren




7. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren




8. Kotflügel Vorne - Rechts

Steinschlag



8. Kotflügel Vorne - Rechts

Steinschlag



9. Sitz - Hinten - Mitte: Kissen

Fleck



10. Ladekante

Gebrauchsspuren



10. Ladekante

Gebrauchsspuren



11. Heckdeckelverkleidung

Gebrauchsspuren



11. Heckdeckelverkleidung

Gebrauchsspuren



11. Heckdeckelverkleidung

Gebrauchsspuren



12. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Kratzer



12. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Kratzer