CarOnSale

Suzuki Swift Club

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	53.371km	94 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Swift Club [DE - LimS5 1.2 EU5, Club, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TSMNZC72S00441415	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.371km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 94 PS (69 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.578km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 69 kW KAT
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Bremsassistent
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM1
WDR 2

SUZUKI
by MOTUL
MAGYAR SUZUKI CORPORATION
TSMNZC72S00441415
1480 kg
2480 kg
1- 800 kg
2- 800 kg
TYPE NZC72S
ENGINE K12B

CarOnSale

CarOnSale






DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
BACKMANN
km-Stand: 51578
Datum: 13.06.25


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
BACKMANN
km-Stand: 45232
Datum: 08.06.2022
BACKMANN


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Wolfgang Nowak
km-Stand: 20905
Datum: 10.5.17


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Übergabe-Inspektion
Die Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt:
14.05.2014
Wolfgang Nowak
Nächster Service:
15.000 km
km-Stand: 6470
Datum: 21.05.2015


SWIFT
BEDIENUNGSANLEITUNG


14.05.2014
M1
TSMNZC72S00441415
SUZUKI
C72S
MT
SWIFT
MAGYAR SUZUKI (H)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.05.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)