CarOnSale

Renault Megane Equilibre

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	80.630km	131 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Equilibre [DE - LimS5 EV40 130HP, Equilibre (Batt.40 kWh) standard charge, 2022 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RCB00970064444	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.699km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
40,0 kWh	10,7 h	20,8 h

BATTERIESPANNUNG
360 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost am ganzen Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 96 kW
- Geräuschsimulator (Außensound)
- HV-Batterie 40 kWh
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+)
- Innenausstattung: Stoff, grau
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Anthrazit
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Winter Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















09:49


CarOnSale

CarOnSale




09:49
Luftreinigung
19°C
2
SYNC
A/C
19°C
AUTO




KONTROLLNACHWEISE (1/6)
SONNLEITNER
Germany GmbH
SONNLEITNER
Germany GmbH


MEGANE
100% ELEKTRIK




NM-K-0-320/22-00126



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)