CarOnSale

Mercedes-Benz SLK 55 AMG

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2008	54.395km	LEISTUNG 360 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 55 AMG [DE - Ca2 SLK 55 AMG EU4, (Facelift) 2008 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDB1714731F199380	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.395km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 5.439 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.925km	LETZTER SERVICE AM 01/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 284g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Fahrzeug Foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie verstärkt
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Heckspoiler oben (AMG)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 5,4 Ltr. - 265 kW KAT
- Parameterlenkung
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumlicht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Tempomat
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Fernbedienung für Variodach
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Memory-Paket
- Reifendruckwarner
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Windschott Glas (Airguide)
- Lautsprecher vorn und hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad (AMG Performance)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Lautsprecher vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FOLIEN
center-nrw










Informationen zu
Service und MobiloLife


Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
04.2026
Rechnung Nr. UB-DK4902744
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)
Gesamtbetrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)