CarOnSale

BMW 750 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2016	207.647km	LEISTUNG 449 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 750 i xDrive [DE - Lim4 750 i EU6, xDrive, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA7B01020G520812	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.647km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 449 PS (330 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.684km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Instrumententafel lederbezogen
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 3070 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag hinten
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Concierge Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- BMW Display-Key
- Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn
- Lufteinlassblende Chrom
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Wegfahrsperre
- Ziergitter verchromt
- Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Seitenairbag
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Remote Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Infotainment-System: BMW Touch Command
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Ambient Air-Paket
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrwerkssystem: Executive Drive Pro (Wankstabilisierung)
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sound-System Harman-Kardon
- TV-Funktion bei Navigationssystem
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Ski-/Snowboardtasche
- Standheizung
- Universal-Garagentoröffner
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA7B0102065208120

CarOnSale

CarOnSale

Sitzmassage Fahrer
Anzeige bei Tastendruck
Massagestufe 3
Beckenaktivierung
Oberkörperaktivierung
Ganzkörperaktivierung
Rückenmassage

28.0°
28.0°
AUTO





Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit
03/2028
in 19000 km




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.



BMW

BMW Laserlight

Factory label duplicate
valid only with the original
Webasto
122R-00 0258
10 R-03 5627














Service Historie
OK Datum: 03.02.2023 Service: 23470 BMW
Kilometer: 96.684 km
OK Datum: 08.12.2020 Service: 01872 BMW
Kilometer: 87.415 km
OK Datum: 05.11.2018 Service: 01872 BMW
Kilometer: 78.756 km
OK Datum: 25.10.2018 Service: 01872 BMW
Kilometer: 78.748 km

Service Historie
OK Datum: 05.11.2018 Service: 01872 BMW
Kilometer: 78.756 km
OK Datum: 25.10.2018 Service: 01872 BMW
Kilometer: 78.748 km
OK Datum: 26.06.2017 Service: 23470 BMW
Kilometer: 50.299 km
OK Datum: 14.11.2016 Service: 23470 BMW
Kilometer: 26.852 km



BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


03.03.2016 0005 CEM00013 0
M1 AA
WBA7B01020G520812 8
BMW
7L
7B01
6A350000
750I XDRIV
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36WO 4395
F.1/F.2: 2675 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1535 B.ANHÄNGEBETRI
EB*WW.ARK LT.EOTG *
2 2 330/5500 250
5098 - 1902 -
1467 - 1945- 1945
100 -
194 2575 2575
1270 1355 -
1270 1355 -
79 3750 71
2300 750 5
245/50 R18 100Y
245/50 R18 100Y
Schwarz 9
e1*2007/46*0276*11
25.09.2015 X EP244293





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)