CarOnSale

Opel Grandland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2019	146.094km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, INNOVATION, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS3KS230215	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.499km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ergonomiesitz vorn links
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Mittelarmlehne hinten
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Grip-Control
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Dach schwarz lackiert
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Reserverad als Notrad
- Steckdose 230V
- Abbiegelicht
- Pedale Aluminium
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale







OPEL
W0VZRHNS3KS230215
2000 KG
3900 KG
1 1100 KG
2 1100 KG

CarOnSale


CarOnSale








MENU
AUDIO
NAV
SET
DIS






CarOnSale






OPEL
Service- und Garantieheft






Servicebestätigung
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren.
Hinweis


GRANDLAND


EG CERTIFICATE OF CONFORMITY






03.06.19
MJ
WOVZRHNS3KS230215
OPEL
Z
R
HNSR-CIFOUO
GRANDLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P1/C1; M, N1
Benzin
0001
1199
GRAU
e2*2007/46*0057*03
22.03.19



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com