CarOnSale

Mercedes-Benz X-Klasse

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2020	131.711km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Klasse	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN WDF4702521G040277	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.582km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 268g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Auftritt Stoßfänger hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Power
- Differentialsperre (Verteilergetriebe)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektrosatz Anhängerkupplung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Pixel-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Original Fahrzeug Farbe: BERINGWEISS METALLIC
- Radstand 3150 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Schienensystem Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar / herausnehmbar
- Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfänger hinten verchromt
- Tempomat
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Differentialsperren
- Feuerlöscher
- Innenausstattung: Holz Optik
- Kamerasystem 360 Grad
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebefenster hinten (2.Sitzreihe)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Trittbretter seitlich
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















DAIMLER AG
WDF4702521GM40277

CarOnSale


CarOnSale















Gesamtes Umfeld beachten
180°-Ansicht




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






B Erstmalige Zulassung am: 30.04.2020
A5 Genehmigungsdatum 05.03.2019
A5 Genehmigungsgrundlage EG-Betriebserlaubnis
K Genehmigungsnummer e9*2007/46*6531*05
A7 Nationaler Code
J Klasse / Fahrzeugart N1G/Lastkraftwagen/Gruppe II
D1 Marke MERCEDES-BENZ
D3 Handelsbezeichnung X-Klasse
D2 Type/Variante/Version 4701/CDC5/F73AY5SV
A22 Anzahl der Vorzulassungen 2
A21 Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Heckklappe (Delle)